



检 测 报 告

说　明

1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加



地址：宣城市新田路笔谷路13号
邮编：242000
电话：0563-3511111

一、基本情况

华新水泥（秭归）有限公司[illegible]窑尾烟囱旁路防风废气排放口配套安装了固定污染源废气排放连续监测系统一套，由武汉天虹环保产业股份有限公司运营维护。该系统安装位置基本符合“《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)的要求”。

本公司受华新水泥（秭归）有限公司委托，于2021年11月16日对该公司窑尾[illegible]

类别	点位名称	点位坐标	检测项目	标
[illegible]	防风排放口	110°42′34″E	烟气流速、烟气温度、二氧化硫、氮氧化物	

三、检测依据及评价标准

[illegible]	准确度	50mg·m⁻³<浓度≤100mg·m⁻³时，相对误差不超过[illegible] 20mg·m⁻³<排放浓度≤50mg·m⁻³时，相对误差不超过[illegible] 10mg·m⁻³≤排放浓度≤20mg·m⁻³时，绝对误差不超过6


续表：

检测项目		考核指标
氮氧化物	准确度	排放浓度≥250μmol/mol（513mg/m³）时，相对准确度≤15%。 50μmol/mol（103mg/m³）≤排放浓度＜250μmol/mol（513mg/m³）时，绝对误差不超过±[illegible]μmol/mol（41mg/m³）。 20μmol/mol（41mg/m³）≤排放浓度＜50μmol/mol（103mg/m³）时，相对误差不超过±30%。
		排放浓度[illegible]

五、在线监测主要仪器、型号及编号

窑头排放口：

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备


窑头废气排放口
12:35-12:40
12:41-
12:46
12:48-
结果
标准限值
结果评价
绝对误差：±6mg/m³
合格
相对误差：±10%
合格
绝对误差：±3℃
合格
第4页 共8页

QJBA211116014

续表：

项目						
			1			
湿度（%）	参比方法	时间	11:	35-11:49	11:5	3
		测量值		8.9	1	2:13-12:27
	在线系统	时间	11:3	5-11:49	11:54	19.0
		测量值	1	9.6	1	2:16-12:27
					8.5	18.0

湖北省宜昌市高新区兰台路 13 号 易联科技园 5 栋

QJBA211116014

续表：

项目			
二氧化硫（mg/m³）	参比方法	时间	13:4
		测量值	
	在线系统	时间	13:4
		测量值	
氮氧化物（mg/m³）	参比方法	时间	13:4
		测量值	
	在线系统	时间	13:4
		测量值	
含氧量（%）	参比方法	时间	13:4
		测量值	
	在线系统	时间	13:
		测量值	

湖北省宜昌市高新区兰台路13号易

QJBA21
续表：

项目	比对方法	在线系统	比对方法	在线系统
颗粒物（mg/m³）	时间	测量值	时间	测量值
	1	3:	5(6-14	0.2
	2	3:	5(6-14	10
	3	3	5(6-14	15.3
烟气流速（m/s）	时间	测量值	时间	测量值
	1	3	5(6-1-	15
	2	3	5(6-14	15
	3	3	5(6-14	15
烟气温度（℃）	时间	测量值	时间	测量值
	1	13:5	6(6-14	86
	2	13:5	6(6-14	85
	3	13:5	6(6-14	83

湖北省宜昌高新区当台路13号

电话：0717-6229369

均值	比对结果	标准限值	结果评价
--	-8%	相对误差：≤±25%	合格

签发人：

湖北千里目检测技术有限公司

2021 年 12 月 29 日

检测专用章