

15251205

报告编号

YNZKBG20220928028

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2022 年第三季度环境比对委托监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

空气和废气

Type

编 制：

Compiled by

校 核：

Proofread

审 核：

Inspected by

签 发：

Approved by

签 发 日 期：

Approved Date

2022 年 0 月

Y M D

限公司

Tech. Co, LTD

报告

09 月 28 日

Report Date

Y M D

声 明

Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for

testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效。报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid,
The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency .

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the

conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the

representativeness and authenticity of the sample submitted; Unless the entrusting party makes a
special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding

表 1 检测信息

客户基本情况									
		华新水泥（				有限公司			
		昭通市昭阳				真塘房村			
王云国						话		13638813737	
		华新水泥（				有限公司			
		昭通市昭阳				真塘房村			
王云国						话		13638813737	
样品基本情况									
天		采样 人员	采样时间	收样 人员			分析时间	样品状态描述	
吴世界 郭世明		2022.09.22	杨婷			.24	2022.09.24-		
		2022.09.23					2022.09.26		



设备
方法及主

的测定

测定

测定

一览表

分析设备	仪器编号	分析人员	最低检出限
5B 天平	STT-YNZK-FX106	杨婷	1.0mg/m ³
260 综合测试仪	STT-YNZK-XC181		3mg/m ³
260 综合测试仪	STT-YNZK-XC181	吴世界 郭世明	3mg/m ³

NO.1

量 (%)	含氧量 (%)
5	6.5
3	6.4
8	6.6
2	7.0
1	6.1
5	6.1
4	6.5
5	
5	
)	
1	
5	

量 (%)	检测结果 (mg/m ³)
7	8.3
6	7.9
4	6.4
6	6.9
0	5.8
4	7.6
3	7.2
3	2.5
7	3.7
7	4.4
2	2.7
0	3.8
2	5.0
9	3.7

NO.2

烟气						检测结果
流速	烟温	静压	显量	含氧量	标干流量	(mg/m ³)
m/s)	(℃)	(kPa)	(%)	(%)	(m ³ /h)	
17.0	106.8	-3.10	15	6.5	216197	6
16.7	101.5	-3.10	33	6.4	214966	7
17.1	112.1	-3.11	58	6.6	213444	8
17.4	105.5	-3.11	22	7.0	221846	6
17.2	102.5	-3.10	41	6.1	220620	7
17.0	101.8	-3.10	35	6.1	218604	7
16.8	99.5	-3.10	87	6.5	218505	5
17.2	110.3	-3.10	58	7.7	220448	5
17.3	111.0	-3.10	92	6.3	220520	8
17.1	105.7	-3.10	93	6.6	218350	7
17.0	106.8	-3.10	15	6.5	216197	293
16.7	101.5	-3.10	33	6.4	214966	279
17.1	112.1	-3.11	58	6.6	213444	270
17.4	105.5	-3.11	22	7.0	221846	271
17.2	102.5	-3.10	41	6.1	220620	277
17.0	101.8	-3.10	35	6.1	218604	282
16.8	99.5	-3.10	87	6.5	218505	278
17.2	110.3	-3.10	58	7.7	220448	295
17.3	111.0	-3.10	92	6.3	220520	302
17.1	105.7	-3.10	93	6.6	218350	283

的测定 定电位电解法。
勿的测定 定电位电解法。

报告结束**

附图:

华新水泥（昭通）有限公司 2022 年 第三季度环境比对委托监测点位图

有组织排放废气监测点

