


1




5 D




7 C




8



10





11




1

2

3 300


4 300

料（武穴）有限公司年产300万吨骨料生产线皮带廊道工程技改扩建项目备案的函》（登记备案项目编号〔2019〕1号），确认该项目符合国家法律、法规及产业政策；武穴市国土资源局出具了《国有土地使



5　　300

华新骨料（武穴）有限公司年产 300 万吨骨料生产线


技改扩建项目竣工环境保护[illegible]


2017 年 12 月 9 日[illegible]，华新骨料（武穴）[illegible]

[illegible]单位）、河南
建筑材料研究设计院有限责任公司（设计单位）、湖北海佳机械有限公司（设
制造及安装单位）及 3 名特邀专家等相关单位和人员，由建设单位及上述与会
员组成了验收组（名单附后）。

与会专家和代表实地察看了项目现场、周边环境、环境拆迁场地及工程环
保护设施建设与运行情况，会上听取

工程类别		工程主要内容	备注
	运输道路	南天采场与水湖矿山原有道路之间新建部分道路。	华新水泥矿山道路，部分新建
辅助工程	综合楼	5F 综合楼 1 座，建筑面积为 3540m²	新建
	食堂	2F 食堂 1 座，建筑面积为 1080m²	新建
	机修车间	1F 机修车间 1 座，建筑面积为	

年 12 月取得了



三、环境保护设施建设情况

1、废气

项目废气[illegible]，对生产粉尘、运输扬尘、装卸扬尘、堆场扬尘及食堂油烟，废

气[illegible]



[illegible]泳和办公生活污水。验收监测期[illegible]

[illegible]

项目噪声降噪措施见表5。

表5　项目采取降噪措施

主要声源	声级值 dB（A）	数量（台）	产噪位置	治理措施
破碎机	90~100	5	粗破车间、中细破车间	基座加固减振
振动筛	85~95	14	筛分车间	基座加固减振
式喂料机	80~85	1	粗破车间	基础加固减振
振动给料机	80~85	5	中间料及成品转运点处	基座加固减振
螺旋洗砂机	85~90			

				公司处置
5	/	生活垃圾	办公生活	由环卫部门定期清运并统一处理

生活垃圾

、环境保护设施调试效果

、废气

1）有组织废气监测结果


标准为武汉

7个监测点均高10m，不足15m，应排放速率严格50%）执行标准要求。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值的要求。

（2）无组织排

项目无组织粉尘主要产生于运输、装卸、堆场、




测。

监测结果显示，项目生活污水各污染物的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求。

3、噪声

带机防尘措施：完善皮带机密闭设施建设。

3、[illegible]检查发现，在皮带机部分支撑结构等[illegible]得存在少量[illegible]



华新骨料（武穴）有限公司年产300万吨[illegible]科生产线技改扩建

项目竣工环境保护验收人员名单

	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	签名
验收单位人员	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6 300

华新骨料（武穴）有限公司

年产300万吨骨料生产线皮带廊道工程建设项目

竣工环境保护验收意见

2020年5月11日，华新骨料（武穴）有限公司组织相关单

代表和专[illegible]


工作组（名单附后）对华新骨料（武穴）有限公司年产300

吨骨料生产线皮[illegible]道工

程建设项目进行验收。验收专家和代表踏勘了项目现场，

华新骨料（武穴）有限公司

年产 300 万吨骨料生产线皮带廊道工程建设项目



4、运输：

（1）甲方负责将危险废物转运至甲乙双方认可的指定装车作业区，由甲方负责装车。甲方应为乙方上门收运提供必要的便利条件，包括进场道路、作业场地、装车所需的装载机械（叉车等）、安全防护等，以便于乙方装运。转运时间由甲乙双方确认为准。

（2）乙方负责危险废物运输，即乙方负责将危险废物运输至乙方工厂储库及卸车，该运输及卸车过程所需的车辆及产生的费用与风险由乙方承担。

5、交接：甲、乙双方按照《湖北省危险废物监管物联网系统》进行申报、交接危险废物。

6、安全防护

（1）甲方负责提供甲方人员的安全防护用品和进行安全防护培训。

（2）乙方负责提供乙方人员的安全防护用品和进行安全防护培训。

（3）运输司机进入乙方工厂后必须无条件严格服从乙方的安全管理规定。

第三条 结算与付款

1、结算方式：

双方同意按月度结算，即乙方在每月（10）号前按甲乙双方确认的对账数据予以结算，向甲方开具发票；甲方收到发票后，由甲方于次月（10）号前支付处置款。甲方未如期向乙方支付处置费，乙方有权拒绝接收甲方的危险废物并单方解除合同，甲方每逾期一日按应付金额的千分之五支付违约金给乙方。

2、收款账户：甲方须按合同约定按时足额付款，甲方确认款项支付到乙方指定的账户：

账户名：华新（南漳）再生资源利用有限公司

账　号：554774205762

开户行：中国银行股份有限公司南漳支行

3、甲方同时确认，除非收到加盖乙方公司公章并经乙方法人（负责人）签名的关于更改账户的函件，将处置费支付到函件指定的账户外，甲方不接受乙方任何个人、加盖乙方任何其他印章（包括不限于业务专用章、合同专用章）的函件的要求，不将处置费支付给乙方员工个人或加盖乙方其他印章的函件要求支付处置费，否则由甲方承担一切责任。

第四条 双方责任义务

1、甲方责任义务

（1）甲方提供给乙方的危险废物不超出本合同所列危险废物种类，对于超出合同约定范围的危险废物，乙方有权拒绝接收或退回，所产生的费用及法律责任由甲方承担。包括并不限于如下：

1) 废物类别与合同约定不一致；

2) 废物夹带合同约定外的自燃物质；

3) 废物夹带合同约定外的易爆物质；


4) 废物夹带放射性废物；

5) 废物夹带具有传染性、爆炸性及反应性废物；

6) 废物夹带未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；

7) 废物夹带含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；

9


危险废物转移联单

联单编号：20224200006061B8

第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）

单位名称：华新水泥（武穴）有限公司　　应急联系电话：1

武穴市华新路1号

联系电话：18771583761　　交付时间：2022年11月08日 16时33分41秒

废物名称	废物代码	危险特性	形态	有	成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
废矿物油	900-249-08	毒性,易燃性	液态	烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物等		桶装	159	16.0800

序号

1

运输证件号：鄂交运管许可420222306126号

驾驶员：程帅　　联系电话：15897799909

牌号：鄂P70630

点：武穴市华新路1号　　实际起运时　　时34分00秒

经由地：黄石

运输终点：[illegible]关镇胡荆村华新大道1号　　实际到达时间：2022年11月09日 13时24分59秒

第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）

单位名[illegible]废物利用有限公司　　危险废物经营许可证编号：S42-08-24-0104

单位地址：[illegible]关镇胡荆村华新大道1号

经办人：[illegible]金涛　　联系电话：13995768722　　接受时间：

危险废物转移联单

联单编号：2022420000623428



第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）

单位名称：华新水泥（武穴）有限公司	应急联系电话：18771593761
单位地址：[illegible]号	
经办人：李业平　　联系电话：18771593781	交付时间：2022年11月16日 12时28分02秒

序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	称重
[illegible]								

[illegible]：鄂B22150

运输起点：武穴市华新路1号	实际起运时间：2022年11月16日 12时28分11秒
经由地：武穴—襄阳南津	
运输终点：城关镇南背村华新大道1号	实际到达时间：2022年11月16日 20时43分21秒

第三部分 危险废物接受信息（由接受人填写）

单位名称：华新（南漳）再生资源利用有限公司	危险废物经营许可证编号：S42-06[illegible]-0104
单位地址：城关镇南背村华新大道1号	
经办人：杨生锋　　联系电话：13995766782	接受时间：2022年11月17日 16时30分13秒

序号	废物名称	废物代码	是否与合同一致	形态	包装方式	包装数量	称重
[illegible]							

第十五条 水处理设施（含中水回用设施）配套的提升泵应至少实现“一用一备”，以应对突发的设备故障。

第十六条 生产/维修部门应建立水处理及配套设施的巡检制度，指定专人定期对生活污水处理系统进行检查，特别关注活性污泥活性、集水井、污水输送管道、阀门、中水池防渗情况及污水提升泵站运行情况，做好巡检维护记录，建立设备检修、维护、水处理药剂加药记录等台账。

第十七条 工厂污水处理产生的污泥，应回用于生产，严禁随意堆放、处置。

第十八条 矿山运矿道路沿线应设置规范的截、排水沟，并根据地形地貌设置沉淀池，减少雨水对地表的侵蚀及水土流失。

第十九条 原则上，至少每季度需对化粪池、沉淀池、沉砂池等水处理设施进行定期进行清淤。雨季等特殊时段，需提升清理频次。

第二十条 每年应至少对回用中水水质进行一次监测。中水回用水质根据不同的用途，应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920)、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T18921)、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923）标准要求。

第二十一条 遇重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复、生活污水处理设施进出水水质或水量出现异常、设施设备严重故障需停机检修等）可能影响污水处理系统正常运行的，应当立即启动应急预案，采取隔离等应急措施，防止污染扩大。造成或者可能造成水污染事故的，并及时向地方生态环境主管部门报告，并采取措施防止或降低危害。

第三章 大气污染物控制要求

华新水泥（武穴）有限公司施工项目
环境控制管理办法

（2022年初稿）

第一章 总　则

第一条 为有效改善工厂施工作业环境，遏制建筑施工及检维修作业现场的扬尘污染，对项目施工现场环境进行管控，特制定办法。

第二条 本办法适用于华新水泥（武穴）有限公司各工厂/分厂/部门项目施工、检维修过程中扬尘管控及废弃物的处置，施工环境保护过程控制。

第三条 公司和个人都有义务保护工厂环境，并有权对施工项目违反环境控制措施行为进行举报。

第二章　职责定义

第四条 项目施工环境控制，实行项目经理负责制，并由项目管理机构专人负责现场环境的控制管理，加强对施工人员的宣传教育，提高施工人员的防治扬尘和大气污染的意识。环保部负责对施工项目环境违规行为进行监督并具有对施工单位进行处罚的权利，形成层层齐抓共管、责任落实到位。

第三章　施工措施

第五条 施工项目合同方入场前必须编制防治扬尘和大气污染的专项施工方案，严格按照《建筑施工现场管理标准》的要求进行施工，确定有效的施工防治扬尘措施。

S Õ R æ * !

> 0 0Œ? AÇ>E@I;1> ;1CŸ-• C<ÐC‟'Í;#*‡,ü)ßD/3ÎDÉ ? ?±, Í@p-Ò2ËCZ*Ô8Y><9Ÿ,áD/.EE Í*ÓAÏ3—<Í(D>!C^ Í ; >÷.L;ß-À,)2ê)÷?Ù,ÃCZ Í.E œ S ‹ % G w í £ S 1] œ S Ø C ˜ æ - 8] ´ º # x Ë û £ ¹ " • !

¢ c • K] œ S Ø C ˜ æ - 8 • 8 T V É \ ò c - ë “ d

¦) ! K

¦) ! G þ ì p 3

¦ T ! / â Æ & t D ¼ d ò ò ; — Œ \ ¶ 9 & \ Ç Ù

˜ æ - 8 W d É ! å ³ µ

V ‘ “ !

c š > û ³ ¥ c º : g • 8 º K ¥ Ð c ¥ Ÿ c Ÿ Ã c % g ƒ ‘ ³ y % G ä ¬ ‡ æ * 8 º n Û : g • 8 % g c n Û Ÿ # c Â • m " ‘ Ð c ¾ 2 ½ C Ÿ # ä â R W ¥ d

c û _ S Õ ^ - ‘ Š Î l ¾ K Â / “ d æ e G Y ¿ c : g j • m " l m " þ (n û d ‡ : g Û £ h ¾ Æ ã d

c Ÿ £ ø 2 ° # Â 8 c : g # j • c Û £ h ¾ 9

• t “ þ - ‘ “ æ * É) û ‰ - ‘ æ * s

o æ _) û R ‰ d

• y Æ ù ¢ Û

12

13

1-1

	/	/	/			ӧ		
123		DA101				3	1 /	GB/T 16157-2096
124		DA102	A			3	1 /	GB/T 16157-2097
125		DA103	B			3	1 /	GB/T 16157-2098
126		DA104	A			3	1 /	GB/T 16157-2099
127		DA105	B			3	1 /	GB/T 16157-2100
128		DA106	A			3	1 /	GB/T 16157-2101
129		DA107	B			3	1 /	GB/T 16157-2102

	/	/	/					
130		DA108				1		GB/T 161 -2103
131		DA109	B-BF3			3	/	GB/T 2104
132			'DEÃdV			3		

GB/T 42.E

	/	/	/			ŭ		
139		DA117	A-BF3			3	1 /	GB/T 16157-2112
140		DA118	A-BF4			3	1 /	GB/T 16157-2113

1-2

/ / /

			/								4	1 /	- HJ604-2017

1-3

/ / /
/

پس پس پس

:

‰ / ف

‰ ‰

‰ / ‰

‰

‰ ‰

‰

‰ ف

‰

‰

‰ 2

HJ/T194-2005 HJ/T397-2007

HJ/T373-2007 پس

1

2

3 ‰ ‰

4

5 ‰

6

7

8

پس آ

15

检测报告

一. 任务来源

受华新骨料（武穴）有限公司委托，湖北跃华检测有限公司承担了“华新骨料（武穴）有限公司技改扩建及机制砂、商砼一体化生产线项目（变更）竣工环境保护验收监测项目”的检测工作，我公司依据国家有关环境监测技术规范和检测标准的相关要求，即组织相关技术人员于2022年11月16日~2022年11月17日，2022年11月22日~2022年11月27日对该项目进行了现场监测，并对采集样品进行分析检测，根据检测结果编制完成该项目废水、有组织废气、环境空气、无组织废气、噪声检测报告。

二. 项目概况

2.1 项目概况

项目名称	华新骨料（武穴）有限公司技改扩建及机制砂、商砼一体化生产线项目（变更）竣工环境保护验收监测
采样地址	黄冈市武穴市余连路

2.2 项目主要污染及其治理措施

检测类别	污染源	治理措施	排放去向
废水	生活废水	沉淀+水解酸化+消毒	/
无组织废气	生产车间	车间通风设施	无组织排放
厂界噪声	生产设备	厂房隔声、距离衰减	/
有组织废气	中细破车间出料废气	布袋除尘	通过15m的排气筒排放
	粗破车间废气	布袋除尘	通过15m的排气筒排放
	预筛分废气	布袋除尘	通过15m的排气筒排放
	回料破碎车间废气	布袋除尘	通过15m的排气筒排放
	整形破碎车间废气	布袋除尘	通过15m的排气筒排放
	中间储料库卸料废气	布袋除尘	通过15m的排气筒排放
	水泥来料预筛分废气	布袋除尘	通过15m的排气筒排放
	回料破碎至水泥来料预筛分输送废气	布袋除尘	通过40m的排气筒排放
	水泥来料预筛分至水洗输送废气	布袋除尘	通过25m的排气筒排放
	高道输送废气	布袋除尘	通过40m的排气筒排放

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果			
				第 1 次	第 2 次	第 3 次	最大值
DDA015 廊道输送废气排放口	2022.11.27	标况风量（m³/h）		9064	9106	9165	9165
		烟气温度（℃）		25.6	25.2	25.5	25.6
		流速（m/s）		12.0	12.0	12.1	12.1
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	2.1	3.5	3.4	3.5
			排放速率（kg/h）	0.0190	0.0319	0.0312	0.0319
DDA016 廊道输送废气排放口	2022.11.26	标况风量（m³/h）		3075	3126	3125	3126
		烟气温度（℃）		21.8	21.8	21.9	21.9
		流速（m/s）		5.9	6.0	6.0	6.0
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	3.8	2.2	2.0	2.2
			排放速率（kg/h）	0.0117	0.00688	0.00625	0.00688
	2022.11.27	标况风量（m³/h）		3226	3121	3282	3282
		烟气温度（℃）		22.0	22.0	22.2	22.2
		流速（m/s）		6.2	6.0	6.3	6.3
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	1.9	1.4	1.2	1.9
			排放速率（kg/h）	0.00613	0.00437	0.00394	0.00613
DDA017 廊道输送废气排放口	2022.11.26	标况风量（m³/h）		3183	3255	3098	3255
		烟气温度（℃）		26.5	27.1	27.4	27.4
		流速（m/s）		4.2	4.3	4.1	4.3
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	1.3	3.7	3.5	3.7
			排放速率（kg/h）	0.00414	0.0120	0.0108	0.0120
	2022.11.27	标况风量（m³/h）		3100	3169	2944	3169
		烟气温度（℃）		27.5	27.8	28.0	28.0
		流速（m/s）		4.1	4.2	3.9	4.2
		颗粒物	排放浓度（mg/m³）	3.3	2.7	2.3	3.3
			排放速率（kg/h）	0.0102	0.00856	0.00677	0.0102

18

ڈ

2022 12 21

ڈ

2

: :

ف /

ڈ

ڈ

$22831.76m^2$

(ƒ • Ž ƒ • Ž ƒ • Ž ƒ • Ž

1. A B

1 A

2600t/h 2000 t/a

>30mm 1800t/h س

1720t/h 80t/h

<30mm 800t/h

400t/h س 200t/h 200t/h

ڈ

2 B

1400t/h

ŏ >30mm

<30mm 15mm-30mm 650t/h

ъ 15mm-30mm <15mm 750t/h

2. C D

1 C

2 200t/h

ъ ŏ 6000t 3 10000t

2

ъ 3 240m^3/h

2 D

1500 / 9

6 3.6m Ḃ 2.4m

2000m 1452.92m^2 ъ C

ŏ

2000 t/a ъ

ъ 1700 t/a 265 t/a

150 m^3/a 2000 /

ŏ

2020 12

ŏ

ф 2021 6 25

ŏ

ф 2021 19

سپ

ف ـ ٱ

ف > ٌّ 52 2015

688 2020 Ḃ >

2021 ف

4 2022 ف

ٌّ

2022 ف ف

12 19

ف ٌّ

2021 11 2021 8

A B 14 14

C 33

33 C ษ

D 6

6

⋮

ษ

ɐ

A B

C 2 BOD_5 NH_3-N

GB/T18920-2020 1 ‰

56.7dB A ~62.8dB A

52.4dB A ~54.7dB A

‰ GB12348-2008 3 ‰

υ

45.393t/a

ف

C 24h

J ³P ‰ GB3095-2012 24

g(a)]TJmEMC 0 0 8.04 232.218996.4430.8 5 =—

4

ٌّ >30mm

<30mm 15mm-30mm 650t/h

پس 15mm-30mm <15mm 750t/h

2 **C** **D**

C

A. 2 200t/h

B. پس ٌّ 6000t 3 10000t

2

C. پس 3 240m^3/h

D

1500 / 9

6 3.6m Ḃ 2.4m

2000m 1452.92m^2 پس C

2021 11

ف C

ٌّ ف

2022 11

ٌّ

CMA 181712050320 ٍّ ٌّ

2022 12

1.4 ٍّ ٌّ

ٍّ

2

2.1

1 ʊ̋

“ ”

( ) 2022

2

3

2.2

1 ⋮ ʊ̋

ʊ̋ ⋮ ʊ̋

2 ʊ̋

A B 300m

C 200m

2.3

3

ﺏّ ف ﺏّ

3-1 **ﺏّ**

3					
4				/	

5				/	

4

1

P4~P18 P20

P19~P20

2

⋮

( ) 2022

⋮ 10

3

14~ 16 9 11