



正本

报告编号: HL202201250005

第 1 页 共 7 页

乐祥检测技术有限公司



检测类别

环境检测

检测类别

乐祥检测

检测类别

检测类别

检测类别

乐祥检测技术有限公司



检测类别

检测类别

检测类别

检测类别

检测类别



检测报告

报告编号 HL20220420005

第 3 页 共 7 页

一、委托概况：

表 1 项目概况说明

委托单位名称	华新水泥（红河）有限公司		
地址	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市西南路		
采样日期	2022.4.28~4.29	检测日期	2022.4.29~5.3
采样人员	赵宗刚、本站、马计强		

检测内容	项目	检测内容
无组织废气	点位	厂界上风向○1、厂界下风向○2、厂界下风向○3、厂界下风向○4，共4个检测点位。
	频次	检测1天，检测3次。
	项目	等效连续 A_{eq}
噪声	点位	厂界东边外1米处△1、厂界西边界外1米处△2、厂界北边界外1米处△3、厂界南边界外1米处△4，共4个检测点位。

检测报告

报告编号: HI 2022-112006-05

第 4 页 共 7 页

三、技术说明:

表 2 检测三聚氰胺方法

检测报告

报告编号 HL20220420005

第 5 页 共 7 页


表 3-2. 有组织废气检测结果一览表

检测点位	二线熟料库南◎2			
日期	2022 年 4 月 29 日			
样品编号	FKLW20220420005	FKLW20220420005	FKLW20220420005	平均值
管道截面积 (m ²)	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963
烟温 (°C)	36.1	37.0	38.3	37.1
烟气参数	平均烟气流速 (m/s)	20.7	21.3	21.4
平均烟气流量 (Nm ³ /h)	14692	15004	15111	14902
标干烟气流量 (Nm ³ /h)	11283	11501	11499	11405
实测浓度 (mg/m ³)	<20 (6.96)	<20 (6.96)	<20 (6.96)	<20 (6.96)

检测报告

报告编号 HL20220420005

第 6 页 共 7 页



附件1: 检测点位示意图



3

20

11.11

11.11

11.11

11.11

11.11

11.11

11.11

11.11

11.11

附件 2：工况表

云南环境检测技术有限公司

文件编号: YH/CY044.5-A-303

红河州开远市西南路

云南水泥（红河）有限公司

地址

法人代表

袁德星

联系人

周 黎

联系电话

13577303729

行业类别

水泥制造

建厂时间

1969年12月

主要产品名称

水泥

单位

吨/年

吨/小时

年

吨/小时

曲靖市金生水泥有限公司生产记录表

企业名称(公章)	金生水泥(红河)有限公司	地址	红河州开远市西南路
法人代表	李德祥	联系人	周 黎
行业类别	水泥制造	联系电话	13577303723

监测期间企业生产工况记录表

企业名称(公章)	华新水泥(红河)有限公司	地址	红河州开远市西南路
法人代表	袁德星	联系人	周 黎
行业类别	水泥制造	联系电话	13577303723
建厂时间	1969年12月		

年平均生产时间

280天

建厂时间

1969年12月

监测期间企业生产记录表

企业名称（公章）	华新水泥（红河）有限公司	地址	红河州开远市西南路
----------	--------------	----	-----------

吨/天	吨/天	吨/年	吨/年
重复用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
		监测期间废水排放量	吨/天

排往何处（水体名称）

排放去向和排放口

运行情况
开（台）
停（台）

机器名称

型号

功率

开（台）

停（台）

技术有限公司
 监测
 公司
 代表
 京



